

به دست آوردن تناز تقریبی سالن سردخانه

نوشته‌ی: مهندس آرش مرتضی نیا (گروه صنعتی اریا)



برای تخمین ظرفیت وزنی سردخانه‌ها بر اساس سطح مقطع و حجم سردخانه ابتدا لازم است چند مقوله تعریف گردد:

۱- باکس پالت، ابعاد و ظرفیت

باکس پالت، پالتی است که روی آن حداقل سه دیوار عمودی ثابت، بازشو یا قابل تاشدن نصب شده باشد. دیواره‌ها ممکن است به صورت کامل نرده‌ای، توری یا ورق فلزی بوده یا در قسمت فوقانی دارای درپوش باشد. کف باکس پالت باید دارای حداقل ارتفاع مناسب از سطح زمین جهت جابه‌جایی توسط پالت تراک (Pallet truck) یا لیفتراک‌های شاخص‌دار (Fork truck) و سایر تجهیزات مناسب جابه‌جایی بوده و یا این که دارای چرخ باشد. (شکل ۱) معمولاً باکس پالت‌های استاندارد مورد استفاده در ایران به ابعاد: $1\text{ m} \times 1,2\text{ m}$ و ارتفاع $1,75\text{ m}$ می‌باشند که به طور متوسط در هر یک از آن‌ها 800 کیلوگرم سیب و 1200 ~ 1100 کیلوگرم گوشت گوسفند (و 900 کیلوگرم گوشت مرغ) جای می‌گیرد. (شکل ۲)

۲- روش‌های پیشنهادی چیدمان کالا

برای چیدمان صحیح کالا در سالن سردخانه باید اصولی مد نظر قرار گیرد که در صورت رعایت نشدن این اصول مشکلاتی از قبیل فساد، خرابی کالا، مشکل در دسترسی، مشکل در جابه‌جایی و تخلیه کالا از سالن و ... رخ خواهد داد. برای جلوگیری از وقوع این نوع مشکلات دو روش در چیدمان کالا در سالن سردخانه معروفی و پیشنهاد می‌گردد. این دو نوع چیدمان با عنوانیں چیدمان بر مبنای دسترسی فشرده به کالا و چیدمان بر مبنای دسترسی آسان به کالا پیشنهاد می‌گردد. در زیر به شرح مختصر هر یک از این نوع دسترسی‌ها می‌پردازیم.

دسترسی فشرده

در این نوع چیدمان کالا، قواعد زیر باید رعایت گردد:

- فاصله میان هر دو باکس پالت در حدود $1,0$ متر باشد.
- در وسط سالن یک راهروی داخلی به عرض حداقل $7,0$ متر عمود بر راهروی خارجی سالن وجود داشته باشد.

● بهتر است در طرفین راهروی داخلی بیشتر از 6 ستون باکس پالت چیده نشود.

- در ابتدای سالن، قبل از قرارگرفتن اولین ردیف باکس پالت‌ها، فاصله‌ای در حدود حداقل $2,5$ متر از اوپراتور در نظر گرفته شود. این فاصله برای جلوگیری از بروز ضایعات احتمالی ناشی از برگ‌گیری، برای دسترسی آسان به اوپراتورها، گردش راحت‌تر هوا و مانور بهتر لیفتراک مدنظر قرار می‌گیرد.

- در انتهای سالن میان آخرین ردیف باکس پالت قرارگرفته تا دیوار فاصله‌ای در حدود $5,0$ متر باشد.



400 m^2 می‌توان از جدول (۱) استفاده نمود.

معمول‌اً ضریب $75\% \sim 80\%$ استفاده می‌گردد.

۲- ضریب استاندارد اشغال فضای سالن

نسبت تناز سالن (ظرفیت بارگیری سالن بر حسب تن کالا) به حجم مفید سالن (حجمی از سالن که آن را کالا اشغال می‌کند)، ضریب استاندارد اشغال فضای سالن گویند.

حجم مفید سالن/تناز سالن = ضریب استاندارد اشغال فضای چون مبنای محاسبات سردخانه بالای صفر بر حسب محصول سیب و مبنای محاسبات سردخانه زیر صفر بر حسب گوشت گوسفند می‌باشد، مقدار این ضریب را برای دو سردخانه بالای صفر و زیر صفر می‌توان بر مبنای این دو کالا، از جدول شماره (۲) بدست آورد.

میتوان گفت:

(۱) حجم مفید سالن/تناز سالن = ضریب استاندارد اشغال فضای سالن

(۲) ارتفاع مفید سالن \times مساحت مفید سالن = حجم مفید سالن از جای گذاری رابطه (۲) در رابطه (۱) می‌توان رابطه (۳) را نتیجه گرفت:

/ تناز سالن = مساحت مفید سالن

(۳) (ضریب استاندارد اشغال فضای سالن \times ارتفاع مفید سالن)

(۴) مساحت سالن/مساحت مفید سالن = ضریب بهره‌گیری از سطح سالن با جای گذاری رابطه (۴) در رابطه (۳) به رابطه (۵) خواهیم رسید:

\times ضریب استاندارد اشغال فضای سالن) / تناز سالن = مساحت سالن (ارتفاع مفید سالن \times ضریب بهره‌گیری از سطح سالن

داریم:

(۶) ارتفاع سالن \times مساحت سالن = حجم سالن سردخانه

= حجم مفید سالن سردخانه

(۷) ارتفاع مفید سالن \times مساحت مفید سالن

(که همواره داریم: حجم سالن سردخانه $>$ حجم مفید سالن سردخانه).

متر خالی باشد.

● در طرفین، میان اولین ستون باکس پالت و آخرین ستون باکس پالت چیده شده تا دیوار، فاصله‌ای در حدود 2m متر فضای خالی در نظر گرفته شود.

● جهت گردش هر چه بهتر هوای سالن، بهتر است میان آخرین باکس پالت قرار گرفته در ارتفاع تا سقف نیز فاصله‌ای حداقل به اندازه 1m ، خالی باشد.

دسترسی آسان

در این نوع چیدمان کالا، قواعد زیر باید رعایت شود:

- فاصله میان هر دو باکس پالت در حدود 1m متر باشد.
- باکس پالت‌ها به صورت ستون‌هایی دوتایی در کنار هم چیده شوند و میان هر دو ستون باکس پالت راهرویی داخلی به عرض 50cm جهت دسترسی هر چه راحت‌تر به کالا، در نظر گرفته شود.

● در ابتدای سالن، قبل از قرار گرفتن اولین ردیف باکس پالت‌ها، فاصله‌ای در حدود حداقل 2.5m متر از اوپرатор خالی در نظر گرفته شود.

(دلایل در نظر گرفتن این فضای خالی در روش قبلی ذکر شد).

- در انتهای سالن میان آخرین ردیف باکس پالت قرار گرفته تا دیوار راهرویی به عرض تقریبی 50cm متر وجود داشته باشد.

● در طرفین، میان اولین ستون باکس پالت و آخرین ستون باکس پالت چیده شده تا دیوار، فاصله‌ای در حدود 2m متر فضای خالی در نظر گرفته شود.

● جهت گردش هر چه بهتر هوای سالن، بهتر است میان آخرین باکس پالت قرار گرفته در ارتفاع تا سقف نیز فاصله‌ای حداقل به اندازه 1m ، خالی باشد.

به دست آوردن تناز تقریبی سالن

۱- ضریب بهره‌گیری از سطح سالن

نسبت مساحت مفید (سطحی که کالا بر روی آن قرار می‌گیرد) به مساحت سالن سردخانه را ضریب بهره‌گیری از سطح سالن گویند.

مساحت سالن/ مساحت مفید سالن = ضریب بهره‌گیری از سطح سالن برای به دست آوردن ضریب بهره‌گیری از سطح سالن‌هایی تا مساحت

کمتر می‌باشد.

برای رسیدن به روابط ساده‌تر اگر ارتفاع مفید سالن سردخانه را به طور تقریبی برابر $0.85 \times 0.8 \sim 0.85$ ٪ ارتفاع سالن در نظر بگیریم:

$$(8) \quad 0.85 \times 0.8 \sim 0.85 \times \text{ارتفاع سالن} = \text{ارتفاع مفید سالن}$$

با استفاده از دو رابطه (8) و (5) میتوان رابطه (9) را نتیجه گرفت:

$$(9) \quad (\text{ارتفاع سالن} \times \text{تناز سالن}) = \text{ارتفاع سالن} \times \text{مساحت سالن}$$

ضریب بهره‌گیری از سطح سالن \times ضریب استاندارد اشغال فضای سالن]

$$(10) \quad [0.85 \times 0.8 \sim 0.85 \times \text{ارتفاع سالن} \times$$

و یا رابطه (10):

$$\times \text{ضریب استاندارد اشغال فضای سالن}] / \text{تناز سالن} = \text{حجم سالن}$$

$$(10) \quad [0.85 \times 0.8 \sim 0.85 \times \text{ضریب بهره‌گیری از سطح سالن}$$

با جای‌گذاری مقادیر ۳، ۰، ۰، ۳۸ و ۰، ۰، ۳۸ به جای ضریب استاندارد اشغال فضای سالن برای دو کالای سیب و گوشت گوسفنده مقدار ۰، ۷۵~۰، ۷۵ و ۰، ۰، ۰، ۳۸ ضریب بهره‌گیری از سطح سالن به دو رابطه (11) و (12) خواهیم رسید:

$$(11) \quad [0.85 \times 0.8 \sim 0.85 \times 0.75 \times 0.75] / \text{تناز سالن} = \text{حجم سالن سردخانه بالای صفر (مبنا محاسبه سیب)}$$

$$(12) \quad [0.85 \times 0.8 \sim 0.85 \times 0.75 \times 0.75] / \text{تناز سالن} = \text{حجم سالن سردخانه بالای صفر (مبنا محاسبه گوشت گوسفنده)}$$

در نتیجه می‌توان گفت:

۵.۵ / حجم سالن \approx تناز سالن سردخانه

۴ / حجم سالن \approx تناز سالن سردخانه زیر صفر

یک مثال و بروزی صحبت رابطه
سالنی با ابعاد طول: ۱۸ متر، عرض: ۱۲ متر، ارتفاع: ۶.۵ متر
مفروض است. مطلوبیست محاسبه تناز بارگیری سالن.
این مساله را در دو حالت، حالت (۱) دسترسی به صورت فشرده،
حالت (۲) دسترسی به صورت آسان بررسی می‌کنیم.

حالات (۱) دسترسی فشرده

$$\text{مترا} = 16.9 - 0.2 - 0.7 - 0.2 = 16.9$$

$$\text{مترا} = 9 - 0.5 - 0.5 = 8$$

$$\text{مترا} = 6.5 - 1 = 5.5$$

اگر باکس پالت ها بصورت  چیده شوند:

$$13 = 1 + 0.1 \times 12 + 0.9 \times 1.2 = 16.9$$

ولیکن چون در چیدمان کالا بر مبنای دسترسی فشرده، بهتر است در هر طرف راهروی داخلی بیش از شش ستون باکس پالت چیده نشود، بنابراین تعداد ستون‌ها را برابر ۱۲ در نظر می‌گیریم.

$$8 = 1 + 0.1 \times 12 = 8$$

$$3 = 5.5 \times 1.75 \approx 3.1 \approx 3$$

بنابراین داریم:

= ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت بالای صفر (مبنا سیب)

$$\text{تن} 230 \approx 230 \times 400 = 230400 \text{ کیلوگرم} = 230400 \times 8 \times 3 \times 12 \text{ کیلوگرم}$$

= ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت زیر صفر (مبنا گوشت گوسفنده)

$$331200 = 1200 \times 1100 \times 8 \times 3 \text{ کیلوگرم}$$

شکل ۱ - دو نوع از انواع باکس پالت‌های مورد استفاده در سالن سردخانه



شکل ۲ - باکس پالت استاندارد مورد استفاده در ایران



چون: ۱- در هر باکس پالت حاوی کالا، همواره مقداری از فضای بالای باکس پالت خالی می‌ماند (ارتفاع هر باکس پالت را ۱.۷۵ m و ارتفاع مفید آن را ۱.۵ m در نظر می‌گیرند)

۲- همواره جهت گردش بهتر هوا میان آخرین باکس پالت قرار گرفته در ارتفاع تا سقف می‌باشد مقداری فضای خالی در نظر گرفته شود، در نتیجه ارتفاع مفید سالن سردخانه نیز، از ارتفاع سالن سردخانه

= ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت بالای صفر (مبنا سیب)
 تن ۲۵۲ = کیلوگرم ۲۵۲۰۰۰ = کیلوگرم $15 \times 7 \times 3 \times 800$

= ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت زیر صفر (مبنا گوشت گوسفند)
 ≈ کیلوگرم $(1100 \sim 1200) \times 7 \times 3 \times 15$
 تن ۳۶۲ ≈ کیلوگرم ۳۶۲۲۵۰

حالت (۲) دسترسی آسان

متر ۱۷,۶ = $18 - 0,2$ = طول

متر ۹ = $12 - 0,5$ = عرض
 متر ۵,۵ = $6,5 - 1$ = ارتفاع

اگر باکس پالت ها به صورت  چیده شوند:

= تعداد ستون های دوتایی
 $6 \approx [5,6 / 1,2 + 0,1] / 2 \times 1,2 + 0,1 = 8,1$

بنابراین تعداد ستون ها برابر 2×6 یعنی ۱۲ ستون می شود (با توجه به این نکته که، تنها برای جا شدن این ۱۲ ستون باید فاصله ما بین راهروی داخلی ستون های دوتایی را کمی کوچک تر از $m, 0,5$ در نظر بگیریم).

$12 \times 7 \times 3 \times 800 = 201600$ کیلوگرم = ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت زیر صفر (مبنا گوشت گوسفند)
 تن ۲۹۰ ≈ کیلوگرم ۲۸۹۸۰۰

اگر باکس پالت ها به صورت  چیده شوند:
 $15 \approx 16,9 / 1 + 0,1 = 15,3$

ولیکن همان طور که گفتیم چون در چیدمان کالا بر مبنای دسترسی فشرده، بهتر است در هر طرف راهروی داخلی بیش از شش ستون باکس پالت نچینیم، بنابراین تعداد ستون ها را برابر ۱۲ در نظر می گیریم.
 $7 \approx 6,9 / 1 + 0,1 = 7,5$ تعداد رده ها = تعداد باکس پالت روی هم

بنابراین داریم:

= ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت بالای صفر (مبنا سیب)
 تن ۲۰۱ ≈ کیلوگرم ۲۰۱۶۰۰ = کیلوگرم $12 \times 7 \times 3 \times 800$
 = ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت زیر صفر (مبنا گوشت گوسفند)
 $12 \times 7 \times 3 \times 1100 = 12000$ کیلوگرم

در این مثلث می توان یک ابتکار به خرج داد. بدین صورت که ۱۵ ستون بدست آمده را به ۳ دسته ستون ۵ تایی تقسیم کرده و ما بین هر ۵ ستون یک راهرو به عرض $m, 0,7$ متر در نظر بگیریم. تنها امتحان کنیم که طول نهایی از طول سالن ($m, 18$) تجاوز نکند.
 $18 = 18 + 0,2 + 0,7 + 0,2 + 0,5,4 = 18,5,4$ متر = طول به دست آمده دقیقا برابر طول سالن می شود.

بنابراین:


= تعداد ستون ها

= تعداد ردیف ها

= تعداد باکس پالت روی هم

بنابراین داریم:

شکل ۳ - نمای کلی چیدمان بر مبنای دسترسی فشرده به کالا



= تناز سالن بالای صفر

$$\text{تن} = 252, 235, 230, 230, 201, 252, 230 \text{ ماکریم}$$

= تناز سالن زیر صفر

$$\text{تن} = 362, 338, 331, 362, 290, 331 \text{ ماکریم}$$

حال اگر با استفاده از روابط تقریبی به دست آمده ظرفیت سالن

سردخانه را حساب کنیم خواهیم داشت:

\approx تناز سالن بالای صفر

$$\text{تن} = 255 \approx 5,5 / (18 \times 12 \times 6,5) \text{ حجم سالن}$$

\approx تناز سالن زیر صفر

$$\text{تن} = 351 \approx 4 / (18 \times 12 \times 6,5) \text{ حجم سالن}$$

با مقایسه نتایج به دست آمده از محاسبات و روابط تقریبی، می توان

نتیجه گرفت که روابط تقریبی به دست آمده با محاسبات تقریباً (با

در نظر گرفتن خطای همخوانی دارند. بنابراین می توان از روابط تقریبی

به دست آمده به عنوان یک روش سریع محاسباتی جهت به دست آوردن

تناز یک سالن سردخانه استفاده نمود.

اگر باکس پالت ها به صورت  چیده شوند:

$$7 \times 17,6 / 2 \approx 6,5 \approx 6,5 \text{ عدد ستون های دو تایی}$$

بنابراین تعداد ستون ها برابر $2 \times 7 = 14$ ستون می شود.

$$7 \approx 6,9 \approx 6,9 \text{ تعداد ردیف ها}$$

$$3 \approx 3,1 \approx 3,1 \text{ تعداد باکس پالت روی هم}$$

پس داریم:

= ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت بالای صفر (مبنا سیب)

$$= 14 \times 3 \times 7 \times 800 \text{ کیلوگرم}$$

$$= 235200 \text{ کیلوگرم}$$


= ظرفیت بارگیری سالن در وضعیت زیر صفر (مبنا گوشت گوسفند)

$$= 14 \times 3 \times 7 \times 1100 \sim 1200 \text{ کیلوگرم}$$

$$= 338100 \text{ کیلوگرم}$$

در نتیجه ظرفیت سالن سردخانه برابر است با:

شکل ۴ - نمای کلی چیدمان بر مبنای دسترسی آسان به کالا



جدول ۲- ضریب استاندارد اشغال فضای سردخانه بالای صفر و زیر صفر

ضریب استاندارد اشغال فضای Ton/m	کالا
0,30	سیب (سردخانه بالای صفر)
0,38	گوشت گوسفند (سردخانه زیر صفر)

جدول ۱- ضریب بهره گیری از سطح سالن تا مساحت ۴۰۰ متر مربع

مساحت سالن	ضریب بهره گیری از سطح سالن
تا ۱۰۰ متر مربع	0,75 ~ 0,70
از ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع	0,70 ~ 0,65
از ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر مربع	0,75 ~ 0,80
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر مربع	0,80 ~ 0,85