



کنترل سطح مایع در مخزن دیگ و دستورالعمل ASME

تولید شده مطابق با این دستورالعمل نصب شوند. علاوه بر این، دیگ هایی که در فشارهای حداقل ۴۰۰ psi کار می کنند باید همیشه حداقل یک گیج شیشه ای در حال سروپس دهی داشته باشند تا با کمک آن بتوان به طور مستقیم ارتفاع سطح آب درون مخزن را قرائت کرد. دیگ هایی که با فشار بیش از ۴۰۰ psi کار می کنند، می توانند مکانیک آمریکا»(ASME) با عنوان «دستورالعمل

بیشتر تاسیسات کنونی می باشد. در طول این سال ها، تاسیسات زیادی مشاهده شده اند که از دستورالعمل های قانونی تخطی کرده اند و به مسوولان این تاسیسات توصیه شده است که عملیات اصلاحی لازم را انجام دهند. بخش ۱ از استاندارد «انجمن مهندسان مکانیک آمریکا»(ASME) با عنوان «دستورالعمل بین المللی دیگ و مخازن تحت فشار» دارای الزامات حداقل مشخصی برای اینزار دقیق های نشان دهنده می باشد که باید بر روی تمام دیگ های در مخزن می باشد که باید بر روی تمام دیگ های

سوانح و آسیب های ناشی از دیگ ها رو به افزایش است. گزارشی در این مورد که توسط «هیات ملی بازرگان دیگ و مخازن تحت فشار آمریکا» منتشر شده بیان می کند که آسیب های ناشی از دیگ ها و مخازن تحت فشار در سال ۹۰، ۲۰۰۳ مورد بوده است (که نسبت به سال ۲۰۰۲ سه برابر شده است). بیشتر حوادث ثبت شده به دلیل ضعف مشخصات آب، ضعف در روش های نگهداری یا اشتباہ اینزار بوده است. علت این مساله تا حدودی اهمال در نصب ابزار دقیق بر روی مخازن تحت فشار در

باشد، موجب بروز خطا خواهد شد. نشان‌گرهای ارتفاع مغناطیسی اغلب بر روی گرمکن‌های آب‌تغذیه نصب می‌شوند که به دلیل تمیز بودن آب محیطی اتکاپذیر است. بعضی از کاربران با تخطی از دستورالعمل ASME، به استیاه گیج‌های شیشه‌ای ارتفاع را با نشان‌گر ارتفاع مغناطیسی جایگزین می‌کنند. درحالی که این روشی متداول در صنایع پتروشیمی است، قرائت مستقیم با استفاده از گیج‌های شیشه‌ای در تمام دیگ‌های نیروگاهی که بر اساس بخش I تولید شده‌اند توسط قانون الزام شده است.

تصمیم به حذف گیج شیشه‌ای برای قرائت مستقیم، تخطی از قانون محسوب می‌شود. فن‌آوری رادار موج هدایت شده جدیدتر است و هنوز به طور کامل توسط صنعت پذیرفته نشده است. دلیل این امر، ناهمانگی‌های عملیاتی در میان تولیدکنندگان مختلف، الزامات برنامه‌نویسی داده با کاربرد میدانی و تردید در مورد ابزار دقیقی می‌باشد که باید ارتفاع را بر اساس تفسیر داده‌های اندازه‌گیری شده محاسبه نماید.

برای بالابردن طول عمر ابزار دقیق و تمدید تاییدیه‌ی سازمان ناظر مربوطه، باید روش‌های نگهداری درست بر اساس رهنمودهای تولیدکننده دنبال شود. ورود اجزای نامرغوب و امکان انجام تعمیرات نادرست می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر ابزار دقیق نشان‌گر ارتفاع داشته باشد. آموزش متناسب بین پرسنل هر شریفت می‌تواند خطر خطاهای نگهداری را کاهش دهد.

برای دست‌یابی به اینمی بھینه در نگهداری از دیگ و پرسنل تاسیسات، هر فرد حقیقی یا حقوقی که مسؤول انتخاب، مشخص کردن و جایگزینی ابزار دقیق نشان‌گر ارتفاع مای بر روی دیگ‌های نیروگاهی مطابق با بخش I باشد، باید الزامات درخواستی قانون و ابزارهایی که در تاسیسات او انتخاب یا استفاده می‌شوند را به خوبی شناسایی و درک نماید.

منبع: ABMA

تحت، یک نسبت تقریبی ۱-۳ را بین ضخامت شیشه و پهنای واشر درزبندی پیش‌بینی می‌کنند. در کاربردهای پرفشار، سطح واقعی آب در مخزن ممکن است کمی بالاتر از چیزی باشد که در یک شیشه‌ی گیج مشاهده می‌شود. دلیل این مساله اختلاف جزئی در چگالی آب شیشه‌ی گیج با آب گرمتر درون مخزن دیگ می‌باشد.

ابزارهای نشان‌گر غیرمستقیم

انواع مختلفی از ابزارهای نشان‌گر غیرمستقیم وجود دارد. از جمله‌ی این ابزارها می‌توان به پرابهای نشان‌گر سطح از نوع اندازه‌گیری رسانایی، نشان‌گرهای مغناطیسی و رادار موج هدایت‌شده اشاره نمود. در میان این فن‌آوری‌های نشان‌گرهای اختلاف فشار و پرابهای رسانایی کاربرد وسیع‌تری دارند. درحالی که حسگرهای اختلاف فشار تفکیک‌پذیری خوبی از ارتفاع مایع در مخزن را برای ورود به کارانداز شیرکنترل فراهم می‌آورند، سامانه‌های رسانایی الکتریکی می‌توانند از چندین حسگر مستقل در نقاط مختلف درون مخزن استفاده کنند که موجب افزایش اتکاپذیری شده و حاشیه‌ی امنیت خوبی را در صورت خرابی یکی از حسگرها به وجود می‌آورند. گزارش اپراتورها حاکی از آن است که استفاده از ابزار دقیق‌های خوداتکای رسانایی همراه با دیودهای نورانی (LED) نشان‌گر ارتفاع، موجب بالارفتن اطمینان می‌شود. نشان‌گرهای ارتفاع مغناطیسی، بر اساس فن‌آوری یک شناور همراه با کوپلینگ مغناطیسی می‌باشند. این نوع ابزار دقیق، خروجی نشان‌گر از راه دور و کلیدهای ارتفاع نقطه‌ای را در اختیار می‌گذارد. نشان‌گرهای ارتفاع مغناطیسی همراه با سقف فشار کاربردی ۹۰۰ psi در ویرایش ۲۰۰۷ دستورالعمل ASME پذیرفته خواهد شد. کاربران این نوع گیج‌ها به طور مناسبی با یک منبع نوری مناسب نصب شوند تا تفاوت بین نشانه‌های آب و بخار به خوبی مشخص شود.

این ابزارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به اپراتور اجازه می‌دهند ارتفاع واقعی آب را درون مخزن بدون استفاده از یک حسگر یا مکانیسم واسطه، بدون خطا مشاهده نمایند. لوله‌های شیشه‌ای به دلیل استانداردهای صنعتی برای ضخامت شیشه، کمترین مقدار اینمی را فراهم می‌آورند. ولی در گیج‌های شیشه‌ای منشوری یا

نشان‌گر ارتفاع سطح مایع همواره در حال نشان دادن ارتفاع آب به اپراتور باشند. به نظر می‌رسد سردرگمی بین استفاده کنندگان، مهندسان تعیین کننده مشخصات فنی و فروشنده‌گان در مورد انواع مختلف ابزارهای نشان‌دهنده ارتفاع مایع و حداقل الزامات قانونی روز به روز بیشتر می‌شود. تنها ابزار نشان‌دهنده مستقیم، همان گیج شیشه‌ای می‌باشد. انواع مختلف گیج‌های شیشه‌ای عبارتند از:

- لوله‌ای، که برای فشارهای تا حداکثر ۲۵۰ psi به کار می‌روند و عمق سطح آب را نشان می‌دهند.

- منشوری یا بازتاب‌گر، برای فشارهای تا حداکفر ۳۵۰ psi به کار می‌روند و زیر نقطه مقعر را سیاه و بالای آن را سفید نشان می‌دهند.

- تخت یا شفاف، برای فشارهای تا ۲۰۰۰ psi به کار می‌روند و تقریر سطح آب را نشان می‌دهند. آب در زیر و بخار در بالای نقطه مقعر به روشی مشخص می‌باشند. به همین دلیل دستورالعمل ASME استفاده از سنجه (گیج‌هایی با مقاطع چندگانه را الزام کرده است تا برای جلوگیری از کاهش نمایانی سطح واقعی آب، یک همپوشانی به اندازه‌ی حداقل ۱ اینچ وجود داشته باشد).

- درگاهی (دیسک شیشه‌ای)، که با استفاده از انکسار نور، آب را به رنگ سبز و بخار را به رنگ قرمز نشان می‌دهد. این کار با قراردادن دو منبع رنگی درون دیسک‌های شیشه‌ای که با زاویه‌ی ۱۶۰ درجه مقابل هم قرار گرفته‌اند انجام می‌شود. دستورالعمل الزام کرده است این نوع گیج‌ها به طور مناسبی با یک منبع نوری مناسب نصب شوند تا تفاوت بین نشانه‌های آب و بخار به خوبی مشخص شود.

این ابزارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به اپراتور اجازه می‌دهند ارتفاع واقعی آب را درون مخزن بدون استفاده از یک حسگر یا مکانیسم واسطه، بدون خطا مشاهده نمایند. لوله‌های شیشه‌ای به دلیل استانداردهای صنعتی برای ضخامت شیشه، کمترین مقدار اینمی را فراهم می‌آورند. ولی در گیج‌های شیشه‌ای منشوری یا