

فرمول‌های

پایه فن‌ها

روش محاسبه مقداری تنویری توان ترمزی
مقدار تئوری توان ترمزی فن‌هارا می‌توان با
استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

$$bhp = \frac{\text{فشار فن} \times \text{cfm}}{6356} \quad (1)$$

مثال:

هوادهی یک فن در فشار استاتیک 0.75 in. wg برابر با 8000 cfm است.
در صورتی که بازده این فن 63% باشد، توان ترمزی آن را محاسبه کنید.

روش محاسبه سرعت نوک در فن‌ها

سرعت نوک پره در فن‌ها با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است:

حل:

$$TS = \frac{\pi D \times rpm}{12} = fpm \quad (2)$$

که در رابطه فوق:

(inch) = قطر چرخ فن

(fpm) = سرعت نوک فن

در مواردی که بازده فن مشخص نیست، با در نظر گرفتن بازده تقریبی 62.8% می‌توان توان ترمزی فن را به صورت سرانگشتی محاسبه کرد که در این صورت رابطه به شکل زیر در خواهد آمد:

$$\frac{P}{4000} = \frac{\text{cfm}}{bhp}$$

مثال:

برای فنی به قطر 24 in. که با سرعت 850 rpm در حال چرخش است،

سرعت نوک را حساب کنید.

حل:

$$T_s = 3.14 \times 24 \text{ in.} \times 850 \text{ rpm} / 12 = 5338 \text{ fpm}$$

روش محاسبه بازده فن

بازده کل فن را می‌توان با بازنویسی معادله (1) به صورت زیر تعریف کرد:

$$\text{بازده کل فن} = \text{cfm} \times P_i / 6356 \text{ bhp}$$

که در روابط فوق، P_i فشار کل و P_s فشار استاتیک فن

که در روابط فوق، P_i فشار کل و P_s فشار استاتیک فن باشد باید برآن غلبه کند.