

# بنام خدا

تهیه و تنظیم : امیر حسین خزایی

Email : [amirhossein.khazaeei@yahoo.com](mailto:amirhossein.khazaeei@yahoo.com)

موبایل

0939 – 556 16 06

0937 - 620 57 12

آئین کار ساختمان، تاسیسات، تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری سردخانه  
مواد غذایی

**فهرست مطالب**

آئین کار ساختمان ، تأسیسات ، تجهیزات فنی و بهداشت و نگهداری سردخانه  
مواد غذایی  
هدف و دامنه کاربرد  
تعریف‌ها و اصطلاح‌ها  
طبقه بندی انواع سردخانه‌ها  
ساختمان سردخانه  
 TASİSAT و تجهیزات  
ایمنی و پیشگیری از حریق  
ایمنی  
بهداشت و نگهداری

# آئین کار ساختمان ، تأسیسات ، تجهیزات فنی و بهداشت و نگهداری سردهخانه مواد غذایی

## ۱ - هدف و دامنه کاربرد

در این آئین کار استاندارد و ضوابط کلی مربوط به ساختمان ، تأسیسات ، تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری در سردهخانه‌های ثابت که بمنظور نگهداری مواد غذائی و کشاورزی ساخته می‌شوند بیان می‌گردد .

## ۲ - تعریف‌ها و اصطلاح‌ها

### ۲-۱- تعریف بارها

۲-۱-۱- بار برودتی - باریست که در زمان مورد نظر به دستگاهها وارد می‌شود .

۲-۱-۲- بار ناشی از کالا - باریست که باید در واحد زمان از کالا گرفته شود تا به درجه حرارت مورد نظر برسد .

۲-۱-۳- بار سرویس - باریست که بواسطه ورود هوا و روشنایی و غیره به دستگاههای تبرید تحمیل می‌شود .

## ۳ - طبقه‌بندی انواع سردهخانه‌ها

سردهخانه‌ها بر دو نوع می‌باشد :

### ۳-۱- سردهخانه متحرک

۳-۲- سردهخانه ثابت - سردهخانه ثابت مجموعه‌ایست از ساختمان و تأسیسات مناسب که بتواند مصنوعاً شرایط خاصی نگهداری کالای مورد نظر ( مواد خوارکی و فاسد شدنی ) را از نظر رطوبت نسبی و درجه حرارت و در صورت لزوم شرایط اختصاصی مربوط تامین نماید و درجه حرارت و در صورت لزوم شرایط اختصاصی مربوط تامین نماید .

3-2-1- سرخانه تولیدی - در نقاط تولید مواد غذایی و محصولات کشاورزی برای جنس یا اجناس بخصوصی طرح وساخته میشود .

3-2-2- سرخانه ذخیره‌ای - نزدیک به محلهای مصرف و یا تولید ساخته میشود تنوع کالا در آن معمولاً " زیاد نیست کالای مورد نظر را میتوان در آن نزدیک به حد اکثر زمان نگهداری توصیه شده در استانداردهای مربوط ذخیره نمود دفعات ورود و خروج سالیانه کالا در سرخانه کم میباشد .

3-2-3- سرخانه توزیعی - در مراکز مصرف و یا نزدیک به آن قرار دارد . دفعات ورود و خروج و تنوع کالا در آن زیاد است .

3-2-4- سرخانه ترانزیتی - در نقاط گمرکی و نقاطی که وسیله حمل و نقل تغییر میباید ساخته میشود . ورود و خروج کالا در آن معمولاً " در محصولات بزرگ صورت میگیرد . مدت نگهداری کالا در آن معمولاً " کوتاه است .

3-2-5- سرخانه‌های اختصاصی - این سرخانه‌ها معمولاً " در جوار هتلها ، رستورانها ، سوپر مارکتها ، بیمارستانها و سایر مراکز کم مصرف ساخته میشود . ظرفیت این نوع سرخانه خاص نگهداری در این نوع سرخانه‌ها مشمول مقررات این استاندارد نمیباشد . لکن ملزم به رعایت مقررات خاص مراجع قانونی کشور در مورد حفظ بهداشت و نگهداری مواد غذایی میباشد .

#### 4 - ساختمان سرخانه

4-1- موقعیت محل سرخانه

4-1-1- امکان داشتن جاده یا راه ارتباطی مناسب با نوع سرخانه و دسترسی به آب و برق و تلفن وغیره 4-1-2- مناسب بودن محل از نقطه نظر عدم مزاحمت جانوران و حشرات موذی و میکروبهای آلوده

4-1-3- مناسب بودن محل از لحاظ قرار نگرفتن در سیل

4-1-4- سرخانه با توجه به جهت وزش بادهای محلی از مراکز و واحدهایی که بنحوی موجب آلودگی هوا و محیط میشوند میبایستی کافی داشته باشد .

۱-۴-۵- حتی الامکان سعی شود که در محل ساختمان سردهخانه سطح سفره آب زیرزمینی پائین باشد .

۴-۲- طرح معماری - پس از انتخاب محل سردهخانه با توجه به مندرجات بند ۴-۱ ساخت زمین سردهخانه بر اساس ظرفیت مورد نظر ورعایت نکات زیر تعیین میگردد .

۴-۲-۱- در تعیین سطح زمین مورد نیاز برای سردهخانه با توجه به ظرفیت ونوع سردهخانه میباشیست علاوه بر سطح زیر بنای قسمتهای سردهخانه زمین کافی برای بارگیری وتخليه ومانوروسایل نقلیه در نظر گرفته شود ضمنا " با توجه به امکانات خدماتی محل ونوع سردهخانه پارکینگ وساختمانهای جنبی از قبیل نگهبانی ، توالت عمومی ، دفتر و همچنین محل مسکونی برای کارکنان سردهخانه ومحل باسکول ومحوطه جهت فضای سبز وغیره پیش بینی گردد .

۴-۲-۲- استقرار وتوزیع زمین بنحویست که تسهیلات زیر در آن فراهم میگردد .

۴-۲-۲-۱- ورود وخروج وسایل نقلیه به محوطه سردهخانه وتوزین وتخليه وبارگیری براحتی انجام گیرد .

۴-۲-۲-۲- ساختمان اداری ، نهارخوری وسرویسها با توجه به ظرفیت سردهخانه دارای زیر بنای مناسب با آن و رعایت تسهیلات ورود و خروج مراجعت و پارکینگ اتومبیلها در محل مناسب است قرار یابد و پیش بینی پارکینگ برای دو دستگاه ماشین آتش نشانی بقسمی که در موارد ، عادی از این محل استفاده نگردد و در محل مناسب استقرار یابد .

۴-۲-۲-۳- محل استراحة رانندگان در جای مناسب درمحوطه سردهخانه و محل مسکونی کارکنان سردهخانه خارج از محیط کار سردهخانه بلحاظ حفاظت و کنترل ایمنی ساخته شود .

4-2-2-4- محل مخصوص جمع آوری زباله و ضایعات در دورترین نقطه محوطه سرخانه در نظر گرفته شود تا از انتشار عفونت و حشرات موذی به ساختمان سرخانه جلوگیری شود .

4-2-2-5- اطاق برای نگهداری مواد سریع الاشتعال و قابل انفجار نظیر رنگ روغن گاز وغیره دور از ساختمان‌های اصلی و جنبی سرخانه پیش بینی گردد .  
4-2-3- در طرح و تیغه‌بندی ساختمان سرخانه باید نکات زیر رعایت شود .  
4-2-3-1- تعیین نوع سرخانه ( ترانزیتی ، ذخیره یی ، تولیدی و توزیعی )  
4-2-3-2- پیش بینی ابعاد و تعداد اطاقهای سرد با توجه به کالاهای مختلف و نوع سرخانه و توجه به سیستم چیدن کالا .

4-2-3-3- در نظر گرفتن مدت زمان نگهداری کالا  
4-2-4- بطور کلی ساختمان سرخانه از اجزاء زیر تشکیل می‌یابد .  
4-2-4-1- سالنهای نگهداری ( ابعاد ، تعداد ، موقعیت نسبت به راهروها سقف ، دیوار و دست اندازها محافظه ( غیر از سالنهای با سیستم قفسه بندی .)  
4-2-4-2- راهروهای ارتباطی ( ابعاد ، موقعیت ، کف ، سقف ، بدنه دشوار و دست انداز محافظه .)

یادآوری : طرح سرخانه و موقعیت سالنهای نسبت بهم باید طوری باشد که طول راهروهای ارتباطی بجهت رعایت حداقل فاصله دربارگیری و تخلیه طولانی نباشد .

با در نظر گرفتن عرض لازم و کافی برای حرکت لیفت تراک‌ها پهنای 5 الی 6 متر برای راهروها توصیه می‌گردد .

چون نیاز چندانی به ارتفاع زیاد راهرو نیست لذا بهتر است با ایجاد سقف کاذب از قسمت فوقانی راهرو بعنوان محلی برای عبور لوله‌ها و همچنین قرار دادن کابل‌ها وغیره استفاده کرد . رعایت نکته اخیر در مورد سرخانه هائیکه دارای سیستم مبرد آمونیاکی مستقیم می‌باشد الزامی است .

**3-4-2-4- آمادگاه ( موقعیت ، کف ، سقف ، دیوار ، دست انداز محافظ )**

موقعیت آمادگاه پس از سکوی تخلیه قرار می‌گیرد . از این محل معمولاً برای بسته بندی و درجه بندی استفاده می‌گردد . ابعاد آمادگاه با توجه به نوع و ظرفیت سردخانه‌ها و سایر احتیاجات تعیین می‌گردد .

**4-4-2-4- پیش سرد کن ( موقعیت ، کف ، سقف ، دست انداز محافظ )**

**5-4-2-4- تونل انجامداد ( موقعیت ، کف ، سقف ، بدنه )**

**6-4-2-4- موتور خانه ( ابعاد ، موقعیت ، کف و سقف و بدنه ، ایمنی و تهویه اجباری )** موتورخانه و انبار لوازم سردخانه باید از قسمتهای سرد مجزا بوده و در ورودی جداگانه داشته باشد موتورخانه بایستی دارای راه فرار باشد یعنی نسبت به بزرگی یا کوچکی آن دستکم دارای دو درب باشد که کارکنان بتوانند ر موقع اضطرار خود را نجات دهند سطح زیر بنای موتورخانه متناسب با ظرفیت سردخانه و رعایت مسایل فنی و در نظر گرفتن فضای کافی تعیین می‌گردد .

**4-4-2-4- اطاق کنترل - این اطاق برای استقرار تابلو و کنترل دستگاهها در نظر گرفته می‌شود در بعضی سردخانه‌ها این اطاق با موتورخانه مشترک می‌باشد .**

**4-4-2-4- اطاق ژنراتور - این اطاق برای نصب موتور ژنراتور اضطراری با توجه به ظرفیت آن و رعایت نیازهای فنی ساخته می‌شود می‌تواند با موتورخانه مشترک باشد .**

**4-4-2-4- اطاق ترانسفورماتور ( طبق ضوابط وزارت نیرو )**

**4-4-2-4- تعمیرگاه و شارژ باطری ( موقعیت ، ابعاد ، تهویه اجباری )** سکوی تخلیه و بارگیری ( ابعاد ، موقعیت ، کف ) ابعاد سکوی تخلیه و بارگیری با توجه به ظرفیت سردخانه و نوع سردخانه و میزان تخلیه و بارگیری آن تعیین می‌گردد . ارتفاع سکوی تخلیه و بارگیری معمولاً بین 1/20 مترمی باشد . لبه سکو باید مجهز به ضربه گیر باشد . سکو باید حتی المقدور سرپوشیده باشد .

11-4-2-4- دربهای اصلی (اطاق‌ها به راهروها)

12-4-2-4- دربهای اضطراری

13-4-2-4- دربهای تخلیه و بارگیری

14-4-2-4- پله‌های و نردهانهای ثابت جهت ورود و خروج افراد تعمیرکار به قسمت تجهیزات و لوله‌های تأسیسات و محلهای مربوطه .

3-4- طرح ایستانی ، اسکلت ساختمان سردخانه ممکن است از مصالح بنائی ، اسکلت فلزی ، بتن آرمه ، مختلط فلزی ، بتن آرمه ، مختلط فلزی و بتنی و یا سیستمهای پیش ساخته طرح و ساخته شود .

4-1- در هر حال اسکلت ساختمان باید طوری طرح و محاسبه گردد که ضوابط استاندارد شماره 519 ایران (حداقل بار وارد بر ساختمانها و اینیه فنی ) بر آن رعایت گردد .

4-2- نوع اسکلت ساختمان سردخانه لازم است با توجه به محل ، ظرفیت مسایل فنی و مسایل اقتصادی توجیه و انتخاب گردد .

4-3- پی سردخانه

4-3-1- زمین زیر پی سردخانه باید بر اساس آئین کاربردهای شماره 19 ایران (مکانیک خاک جهت پی سازی) مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

4-3-2- بعلت شرایط خاص سردخانه در مطالعه زمین زیر پی باید مسئله تورم خارک در اثر یخ بندان و نحوه جلوگیری از این مورد بررسی قرار گیرد . برای جلوگیری از تورم خاک در اثر یخ بندان در کف اطاقهای سرد زیر صفر مورد بررسی قرار گرفته و تدبیر لازم جهت جلوگیری از این تورم بعمل آید . از جمله چهار راه حل زیر پیشنهاد می گردد .

الف - شمع کوبی و پی سازی روی شمع (در مناطق ساحلی ضروری است .)

ب - زه کشی در زمین و تهویه زمین زیر سردهخانه بطور طبیعی با استفاده از کanal و یا لوله در حالیکه طول کanal و یا لوله در جهت تهویه کمتر از 30 متر باشد .

ج - تهویه اجباری بوسیله هوای گرم در طول بیش از 30 متر

د - استفاده از منبع حرارتی در زیر عایق کف سردهخانه

یادآوری - محل خروج ورود هوا در سیستم تهویه طبیعی یا اجباری باید با تور شیمی و یا صفحات مشبك فلزی به منظور جلوگیری از ورود حشرات و حیوانات مجهر گردد .

یادآوری - برای خروج آب تقطیر شده در لوله‌های تهویه هوا باید پیش بینی‌های لازم بعمل آید .

3-3-3-4- با توجه به اهمیت حفظ خواص عایق ساختمان سردهخانه و جلوگیری از ترک خوردن آن و هدر رفتن انرژی و همچنین محافظت از تأسیسات لوله کش باید توجه خاصی برای جلوگیری از نشت نامتقارن و بیش از حد مجاز در ساختمان سردهخانه بعمل آید .

4-3-3-4- طرح و محاسبه و اجرای فونداسیون سردهخانه باید بر اساس ضوابط مندرج در آئین کاربردهای شماره 18 ایران ( آئین نامه برای طرح و محاسبه و اجرای ساختمانهای بتن آرمه ) باشد .

4-3-4- اسکلت سردهخانه - اسکلت سردهخانه ممکن است بصورت اسکلت با مصالح بنائی فلزی بتن آرمه ، مختلط فلزی و بتنی و پیش ساخته باشد .

4-3-4-1- اسکلت با مصالح بنائی - این نوع اسکلت با مصالحی نظیر آجر ، سنگ بلوکهای سیمانی و غیره ساخته می شود .

4-3-4-2- اسکلت فلزی - طرح و محاسبه و اجرای اسکلت این نوع سردهخانه باید با ضوابط آئین نامه ساختمانهای فلزی ایران ( نشریه شماره 74 دفتر تحقیقات و

استانداردهای فنی سازمان برنامه و بودجه ) مطابقت داشته باشد و علاوه بر آن رعایت نکات زیر در اینواع اسکلت‌ها ضروریست .

- الف - بعلت شرایط خاص سردخانه لازم است مسائل جلوگیری از زنگ زدگی صالح فلزی مورد توجه قرار گیرد .
- ب - برای جلوگیری از ایجاد پلهای حرارتی و نفریق باید تدبیر لازم اتخاذ گردد .
- 3-4-3-4-اسکلت بتن آرمه - طرح و محاسبه و اجرای اینواع اسکلت‌ها باید بر اساس ضوابط مندرج در آئین کاربردهای شماره 18 ( موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ) آئین نامه برای طرح و محاسبه و اجرای ساختمنهای بتن آرمه ) باشد .
- 4-4-3-4-اسکلت مختلط فلزی و بتنی - اینواع اسکلت از قطعات پیش ساخته فلزی ، بتنی و چوبی و یا سایر صالح صنعتی ساخته می‌شود .
- 4-4-جزئیات ساختمنی
- 4-4-1- عایق رطوبتی - جنس نفوذناپذیر در برابر آب ( مانند مواد قیراندواد شده و غیره ) می‌باشد که بمنظور جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به عایق حرارتی و به اطاق در اثر خاصیت لوله‌های موئین و اختلاف فشار جزیی بخار آب موجود در هوای در داخل و خارج سردخانه‌ها که نسبتاً زیاد است بکار می‌رود . برای جلوگیری از نفوذ بخار آب به داخل سردخانه که سبب یخ زدگی شدید و اشکالات در رژیم ??? می‌گردد و همچنین جلوگیری از ازدیاد بارهای حرارتی ??? تبرید لازمست در محل صحیح و مناسبی عایق و رطوبتی نصب گردد .
- 4-4-1- خواص عایق و رطوبتی - عایق رطوبتی باید دارای خواص زیر باشد :
  - الف - مقاوم در برابر نفوذ بخار آب و آب
  - ب - انعطاف پذیری و شکل پذیری
  - ج - دوام کافی داشته باشد .

4-1-2- محل کار گذاشتن عایق رطوبتی - عایق رطوبتی بطور کلی ??? که فشار جزئی بخار آب زیاد است کار گذاشته می شود . سردخانه ها در سطح خارجی عایق حرارتی ??? عایق رطوبتی قبل از عایق حرارتی در کف و دیوار ??? می شود و بهتر است که در طرف دیگر عایق حرارتی ??? کار گذاشته نشود .

نصب عایق رطوبتی باید بنحوی باشد که در ??? نشود .

4-1-3- عایق رطوبتی طوری در کف و دیوارها قرار می گیرد که قسمتی از ??? رطوبتی سقف روی عایق رطوبتی دیوار و قسمتی از ??? دیوار روی عایق رطوبتی کف قرار گیرد .

4-2- عایق حرارتی - جنسی که ضرب هدایت حرارتی ??? عایق حرارتی گویند . منظور از استفاده از ??? تبادل حرارت بین محیط خارج و داخل ??? عایق حرارتی باید طوری باشد که از تقطیر آب در سطح گرم عایق جلوگیری نموده و عامل اقتصادی بودن در تعیین ضخامت آن حتی الامکان رعایت گردد . ضخامت عایق باید طوری محاسبه گردد که حرارت متبادله در سطوح مختلف حتی الامکان کمتر از 8 و لزوماً بیشتر از 10 کیلوکالری در ساعت بر متر مربع نباشد . عایق حرارتی باید دارای خواص زیر باشد :

4-2-1- بو نداشته باشد تا کالای انبار شده بو نگیرد .

4-2-2- از نظر شیمیایی در شرایط سردخانه تجزیه شدنی نباشد .

4-2-3- نم گیر نباشد چون در اثر جذب آب مقاومت حرارتی عایق کم می گردد .

4-2-4- جنس آن چنان باشد که میدان کشت به میکروبها ندهد و جای لانه یا عبور و رشد جانوران و حشرات نباشد .

4-2-5- بسهولت شعله ور نشده و آتش گیری را شدت ندهد .

4-2-6- در مقابل بارهای واردہ تغییر شکل قابل ملاحظه ندهد .

## 4-4-7- انواع عایق‌های حرارتی - انواع متدال عایق‌های حرارتی عبارتند از :

چوب و پنبه

پشم شیشه

فرآورده‌های پتروشیمی نظیر پلی استیرین ، پلی اوریتین و غیره

4-4-8- با توجه به بند 4-1-2 توصیه می‌گردد روی عایق‌های حرارتی سطوح جانبی سردخانه بنحوی با مصالحی نظیر اندود سیمانی ، نصب ورقهای گالوانیزه ، ورقهای آلومینیمی ، ورقهای فولادی زنگ نزن و غیره پوشانده شود .

4-4-9- کف سردخانه طرح و محاسبه و اجرای عملیات کف سازی سردخانه باید طوری باشد که بتواند متناسب با شرایط خاص سردخانه بوده و همچنین بارهای وارد بر زمین زیر آن و کف ساخته شده باید با مندرجات استاندارد شماره 519 ایران " حداقل بار وارد بر ساختمانها و ابنيه فنی مطابقت نماید .

4-4-10- در کف سردخانه حتی الامکان از نصب کف شور در اطاقهای سرد اجتناب شود و در صورت ضرورت نصب کف شو ، دهنہ خروجی آن در کف باید درپوش داشته باشد در ضمن نحوه لوله‌گذاری چنان باشد که از يخ زدگی و همچنین ورود جانوران موذی به داخل سردخانه جلوگیری شود .

4-4-11- شرح جزئیات مقطع کف سردخانه که در شکل 1 داده شده است از زیر پی بطرف داخل باید مطابق با شرایط زیر باشد :

الف - تراکم خاک زیر کف باید طوری باشد که فشار وارد از کف را بنحو مطلوبی تحمل نماید .

ب - بتن ( بتون مگر ) که به صورت بتن ریزی به ضخامت 5 تا 10 سانتی متر با تا 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب به عنوان بتن تسطیح و ایجاد سطح صاف تمام شده باشد .


ج - عایق رطوبتی - عایق رطوبتی شرایط گفته شده در بند 4-1-1 را دارا می‌باشد و آنچنانکه در شکلهای 1 و 2 پیدا است چنانچه دیوارهای سردخانه از

مصالح سنتی باشد میباشستی قسمتی از عایق رطوبتی دیوارها بر روی عایق رطوبتی کف قرار گرفته باشد.

د - عایق حرارتی - چنانچه عایق حرارتی کف یک پارچه نباشد میباید در دو لایه و یا بیشتر بصورتی که درزها رویهم قرار نگیرد نصب گردد.


ه - 10 سانتی متر بتن که 250 تا 300 کیلوگرم سیمان در متر مکعب داشته باشد این لایه بتن مسلح گردد.

و - سطح تمام شده بتن نبایستی از نوع تخته ماله زیر یا هر نوع دیگری که لغزندگی نداشته باشد درست شود.



شکل شماره ۱ : مقطع کف سرد خانه

4-4-4- دیوار سردخانه - جزئیات دیوارهای سردخانه با توجه به نوع اسکلت ساختمانی آن ( اسکلت بنائی - اسکلت فلزی - اسکلت بتی ، اسکلت مختلط فلزی و بتی و سیستم پانل پیش ساخته و غیره ) و همچنین رعایت مسایل فنی مربوط به عایق کاری طرح و اجرا می گردد . ذیلا یک نمونه از مقطع عرضی دیوار سردخانه که با مصالح بنائی ساخته می شود تشریح می گردد .



شکل شماره ۲ - مقطع عرضی دیوار سردخانه

مقطع عرضی دیوار سردخانه از قسمت بیرون سردخانه بطرف داخل آن مطابق شکل 2 از بخش‌های زیر تشکیل می گردد :

اندود سیمانی - در صورتیکه بعلت مسطح نبودن دیوار بدان نیاز باشد .

عایق رطوبتی - ( قیرگونی - گونی قیراندود - نوعی کاغذ بیتومن یا مواد پلاستیکی ) عایق رطوبتی بکار رفته باید انعطاف‌پذیر باشد تا در برابر نشستهای جزئی ساختمان مقاومت کند .

عایق حرارتی - عایق حرارتی در دو لایه و یا بیشتر بر روی دیوار چنان چسبیده می شود که درزها رویهم نباشد . چنانچه عایق حرارتی از نوع پاشیدنی و یا تزریقی بطور یکپارچه باشد در اینصورت در یک لایه بر روی دیوار قرار می گیرد .

جدار نهائی و تمام شده ممکنست از نوع رابشیزو اندود سیمانی و یا صفحات گالوانیزه و ورقهای آلومینیمی و فولاد ضد زنگ و غیره باشد ، در شکل شماره 2 مقطع عرضی دیوار سردخانه که در آن شرایط ساخت بالا رعایت شده است نشان داده می شود .

یادآوری 1 - در مواردی که عایق حرارتی بکار رفته از نوع پاشیدنی باشد و شرایط بهداشتی و نگهداری سردخانه ایجاب نماید می توان از نصب یا ساخت جدار نهایی صرف نظر نمود .

یادآوری 2 - با توجه به بند 4-2-4 دست انداز محافظ با ارتفاع مناسب می باید در نظر گرفته شود که در شکل 1 یک نمونه ای بتنی آن نشان داده شده است .

4-4-5- سقف سردخانه - پوشش سقف سردخانه ممکنست به یکی از دو نوع زیر باشد

- سقف تخت

- سقف شیبدار


در مورد سقفهای تخت بایستی نکات زیر از بالا به پایین ( از قسمت بیرون به داخل سردخانه ) رعایت شود .

بعد از اتمام پوشش سازهای سقف سطح صافی جهت انجام عملیات عایقکاری ایجاد گردد . این عمل در مورد پوششهای تیرآهن با تیرهای بتنی با مصالح بنایی ممکن است با اندود سیمانی انجام شود .

- عایق رطوبتی

- عایق حرارتی در دو لایه یا بیشتر به قسمتی که درزها رویهم قرار نگیرد . در مورد چگونگی اتصال با توجه به تبادل حرارت و مقاومت می توان از روشهای گوناگون استفاده کرد .

- پوشش روی عایق حرارتی در صورتیکه امکان جذب بخار آب زیاد باشد در شکل شماره ۳، جزئیات مربوط به سقف یک سردهخانه از نوع تخت نشان داده شده است .



پوشش سقف اصلی برابر با روش‌های معمول استاندارد پوشش سقف کاذب - برای استقرار سقف کاذب می‌توان از شبکه‌های چدنی ، فلزی و چوبی و غیره استفاده شود . شبکه‌های مزبور می‌بایست با توجه به مقاومت و تبادل حرارتی آن طرح و ساخته شود .  
پوشش سقف کاذب از قسمت فوقانی به تحتانی متشكل است از :

- عایق رطوبتی
  - دو یا چند لایه عایق حرارتی
  - جدار نهایی (در صورت لزوم )
- یادآوری ۱ - در صورتیکه در سردهخانه سقف کاذب وجود داشته باشد ، تهویه فضای بالای سقف کاذب ( فضای ما بین سقف کاذب و سقف اصلی برای جلوگیری از تقطیر آب و پائین آوردن درجه حرارت ضروری می‌باشد .  
یادآوری ۲ - در پوشش سقف سردهخانه‌ها می‌توان از پانل‌های پیش ساخته استفاده نمود که بهر صورت این نوع سقف باید شرایط فنی لازم را از نظر مقاومتهای سازه‌ای ، حرارتی و رطوبتی دارا باشد .

4-4-6- درب سردخانه - دربهای سرد خانه باید متناسب با حجم آن ، نوع کالایی که نگهداری می شود ، روش حمل و نقل باشد . دربهای سردخانه باید دارای ویژگیهای زیر باشد .

4-4-7- از بکار بردن موادیکه محل مناسبی برای رشد و نمو باکتریها ، حشرات و غیره می باشد برای ساخت درب خودداری شود .

4-4-8- چهارچوب و درب هر دو باید هوا بندی شده باشد .

4-4-9- بدنه درب باید عایق باشد و روکش محافظ رطوبت داشته باشد .

4-4-10- توصیه می گردد درب اطاقهای سرد که ورود و خروج کالا در آن زیاد است با فرمان خود کار باز و بسته شود بهر حال بایستی بتوان با دست نیز درب را بازو بسته کرد .

4-4-11- چنانچه اطاقهای سرد فقط یک درب داشته باشند یک درب کوچک خروج اضطراری نیز توصیه می شود ، اندازه این درب به ابعاد 0/9 متر (عرض ) در 2 متر ارتفاع پیشنهاد می شود .

4-4-12- دربهای سردخانه بایستی دارای آنچنان حفاظی باشد که موقع ورود و خروج کالا به دربهای لطمہ نخورد .

4-4-13- دربهای سردخانه از داخل و خارج قابل باز شدن باشد .

4-4-14- در سردخانه هائیکه ورود و خروج کالا زیاد است درب اطاقهای سرد نباید مستقیماً به محیط خارج سردخانه باز شود و لازم است فضای بسته در جلوی درب تعییه گردد .

4-4-15- در سردخانه هائیکه درب آنها مدت زیادی باز بماند ، بهتر است قسمت گرم کار گذاشته شود ضمناً بجای پرده هوا می توان از پرده یا درب پلاستیکی بعد از درب اصلی اطاقد استفاده نمود .

4-4-16- توصیه می گردد در کف ورود و اطاقهای زیر صفر جلوی درب المانهای حرارتی کار گذاشته شود تا از یخ زدگی کف جلوگیری شود .

**4-4-12- اندازه درب بایستی چنان انتخاب شود که ورود و خروج کالا از آن  
براحتی انجام شده و حتی الامکان حداقل اتلاف برودتی را داشته باشد .**

**یادآوری : اطاقهای سردخانه و همچنین اجزاء ساختمان آن ( در مورد اطاقهای  
که دارای کنترل آتمسفر می باشد ) باید طوری طرح و محاسبه گردند که علاوه  
بر تحمل بارهای محاسباتی مربوط قدرت تحمل فشار باری معادل 5 سانتی متر  
فشار آب را بطور گسترده ثابت داشته و کاملا هوابندی شده باشد .**

**4-4-7- هواکش - برای تهویه هوا در اطاقهای سرد مخصوص نگهداری میوه  
جات و سبزیجات**

## **5 – تاسیسات و تجهیزات**

**1-5- تجهیزات تخلیه و بارگیری استفاده از این وسایل بستگی به حجم  
سردخانه ، نوع کالا و چگونگی انبار کالا و جنبه های اقتصادی و غیره دارد .  
تجهیزات مزبور بایستی بتواند در درجه حرارت و رطوبت سردخانه کار نماید و  
چنانچه از تجهیزات موتوری استفاده شود نیروی محرک آنها بایستی از نوع  
الکتریکی باشد تا از آلودگی محیط توسط گازهای حاصل از احتراق جلوگیری  
گردد .**

**2-5- تجهیزات تولید و توزیع سرما - تجهیزات تولید و توزیع سرما عبارتند از :  
کمپرسور کندانسور ، برج خنک کن ، مخازن محتوی مواد مبرد تبخیر کننده ها (  
اوپراتورها ) پمپ ها و سایر وسایل مربوطه . تجهیزات تولید و توزیع سرما بایستی  
برای حداکثر بار برودتی سردخانه طرح ریزی شود .**

**5-1-2- کمپرسور - امروز متداول ترین روش تولید سرما در سردخانه ها استفاده  
از کمپرسور است .**

**تعداد و قدرت کمپرسورها می بایست با توجه به بار برودتی ناشی از استفاده از  
حداکثر ظرفیت سردخانه در نظر گرفته شود . درجه تنظیم ظرفیت کمپرسور  
باید بنحوی تعیین گردد که در بدترین شرایط بهره برداری بخصوص موقعی که**

بار برودتی بحداقل می‌رسد کمپرسورها در شرایط صحیح و اقتصادی مقرر نباید کار نماید . تولید و توزیع سرما در سردخانه معمولاً بدرو طریق صورت می‌گیرد .

5-1-2-1- سیستم مرکزی - در این سیستم کلیه و یا تعدادی از اطاقها از یک مدار ساده و یا مرکب تغذیه می‌شود . در این سیستم وجود کمپرسور یدکی بصورت نصب شده الزامی است .

در صورتیکه کمپرسورهای اصلی نصب شده در مدار ، پنج واحد و یا کمتر باشد باید یک واحد کمپرسورهای سیستم از 5 واحد بیشتر و از 10 واحد کمتر باشد باید دو واحد کمپرسور با بیشترین ظرفیت دو کمپرسور اصلی یک کمپرسور معادل بزرگترین ظرفیت کمپرسورهای سیستم به توان کمپرسورهای یدکی نصب و بمدار یا ندارها و توزیع سرما با کلیه شیرآلات قطع و وصل متصل شده باشد .

5-1-2-2- سیستم تک واحدی<sup>1</sup> - در این سیستم هر اطاق دارای تجهیزات تولید و توزیع سرمای خاص خود می‌باشد . وجود واحدهای تولید و توزیع سرمای یدکی ( کمپرسور و کندانسور ... و غیره ) در این سیستم بصورت نصب شده الزامی نمی‌باشد لکن باید واحدهای یدکی بر حسب تعداد واحدهای اصلی مشابه نصب شده مطابق جدول شماره یک در انبار موجود باشد :

تعداد واحدهای اصلی مشابه	۵۰-۳۰	۳۰-۲۰	۲۰-۱۰	۱۰-۳	۳-۱
بدگی	۰	۴	۳	۲	۱

جدول شماره ۱ - تعداد واحدهای بدگی بر حسب تعداد واحدهای اصلی موجود .

2-2-5- کندانسور ، برج خنک کننده و پمپ‌های آب این تجهیزات باید دارای ظرفیتی برای جبران حداکثر بار برودتی و سایر عوامل و ضوابط دیگر باشد . و همچنین نصب آنها بنحوی باشد که امکان تمیز کردن لوله‌ها وجود داشته باشد . وجود کندانسور و برج خنک کننده بعنوان یدکی ضروری نیست . ولی وجود یدکی الکتروموتورها و پروانه بادزن در انبار سردخانه الزامی است . در مورد پمپ‌های آب باید حداقل یک پمپ بعنوان یدکی با ظرفیتی برای بیشترین ظرفیت پمپ‌های نصب شده توسط شیر آلات به مدار متصل گردد .  
کلیه وسائل بکار برده شده در اینمورد که در فضای باز نصب شده است باید نسبت به شرایط جوی محل مقاومت کافی داشته باشد . قبل از کلیه پمپ‌های آب باید صافی نصب گردد . پیش بینی‌های لازم جهت جلوگیری از یخ زدن آب در سیستم ضروری است .

یادآوری : چنانچه آب مصرفی جهت خنک کردن در مدار مسدود کار نماید وجود سختی گیر الزامی است .

2-5-3- مخزن مایع مبرد<sup>2</sup> - مخزن جمع آوری مایع مبرد بایستی برای تحمل فشاری که بآن وارد می‌آید مناسب بوده و جهت سهولت در نگهداری و تعمیرات ، مخزن باید حداقل گنجایش 120 درصد حجم کل سیال مبرد در سیستم را

داشته باشد ، همچنین به لوازم کنترل ایمنی نظیر شیر اطمینان دوبل<sup>۳</sup> مجهر باشد . در مخازن بیش از 300 لیتر وجود شیشه نمایش سطح مایع ضروریست .

۴-۵-۲-۵- مخازن جدا کننده گاز مایع و پمپ‌های مبرد - این مخازن باید متناسب با فشار شبکه بوده و همچنین باید علاوه بر شیشه نمایش سطح مایع مبرد به کنترل کننده سطح مایع و همچنین کنترل کننده سطح حداکثر و حداقل در مخزن مجهر باشند ، وجود پمپ مایع مبرد بعنوان یدکی و بصورت نصب شده در مدار ضروریست .

۴-۵-۳- تبخیر کننده ( اوپراتور ) ظرفیت تبخیر کننده‌ها باید برای حداکثر بار برودتی هر اطاق در بدترین شرایط بخصوص با توجه به مقدار کالای جدید الورود و تنفس میوه جات و سبزیجات محاسبه گردد . به منظور حفظ رطوبت نسبی اطاق تبخیر کننده باید طوری انتخاب گردد که اختلاف درجه حرارت مایع مبرد درون کویل تبخیر کننده با درجه حرارت مطلوب اطاق مطابق جدول شماره ۲ باشد .

جدول شماره ۲

جهات خشک	درصد ۲۵	درصد ۸۰	درصد ۹۰	رطوبت نسبی اطاق
				درجہ حرارت اطاق
۱۴-۱۱	۸/۵-۶/۵	۶/۵-۵/۵	۵/۵-۴/۵	۴- درجه پیشتر
۸/۵ درجه سانتی گراد و با کمتر				کمتر از ۴ درجه

جدول شماره ۲ - اختلاف درجه حرارت تبخیر و اطاق

ارقام جدول فوق برای اجناس بسته بندی نشده بود و در مورد اجناس بسته بندی شده ( مقاوم در برابر از دست دادن رطوبت ) اختلاف درجه حرارت بین ۹ تا ۱۴ درجه سانتیگراد قابل قبول می‌باشد ، تعداد محل تبخیر کننده‌ها در هر

اطاق باید بنحوی تعیین گردد که اولاً رانش هوای بادزنها بدورترین کالاها رسیده و اختلاف درجه حرارت در نقاط مختلف اطاق از حد تعیین شده بیشتر نگردد ، در صورت نصب یک تبخیرکننده در اطاقهای بزرگ توزیع هوای سرد باید توسط کanal هوا صورت بگیرد .

فواصل بین پرهای ( فینهای ) کویل تبخیر کننده در شرایط بالای صفر حداقل 4 میلیمتر و در زیر صفر حداقل 8 میلیمتر خواهد بود .

سرعت هوایی که روی کوبل تبخیرکننده عبور داده می‌شود بایستی از 2/5 متر در ثانیه کمتر و از 5 متر در ثانیه بیشتر نباشد ، در تونل‌های انجماد رقم فوق می‌تواند تا 10 متر در ثانیه نیز برسد .

در مورد محصولاتی که مقدار آب داخلی آن باید حفظ گردد و مدت نگهداری آن باید طولانی باشد سرعت هوای سرد خروجی از کویل نبایستی بیش از 1/5 متر در ثانیه باشد در اطاقهای مخصوص نگهداری میوه ، هوای بادزنها به میزانی باشد که در هر ساعت حداقل 30 برابر حجم اطاق هوای سرد در اطراف ستونهای جعبه میوه گردش داده شود تعییه موتورهای دو سرعته جهت کم کردن سرعت گردش هوای سرد توصیه می‌شود .

یادآوری 1 - توصیه می‌گردد تعدادی الکتروموتور بقدرت لازم در انبار جهت بادزنها تبخیرکننده‌ها موجود باشد .

در زیر تبخیر کننده بایستی طشتک مخصوص جمع آوری آب نصب و این طشتک با لوله‌ای که شیب کافی داشته باشد برای هدایت آب بخارج متصل باشد . در اطاقهای زیر صفر لوله‌ای تخلیه و قسمت زیری سینی نیز تبخیر کننده‌ها باید دارای المان حرارتی باشد ، ضمناً لوله‌ای تخلیه کلیه اطاقهای سرد باید در بیرون از اطاق دارای سیفون باشد ، لوله‌ای تخلیه باید دارای شیب مناسب جهت تخلیه باشد . در مواردیکه وسایل ذوب برفک با فرمان خودکار وجود دارد بایستی وسایل خودکار مذکور با فرمان دستی نیز قابل کنترل باشد .

یادآوری 2 - در مواقعي که ديفراست با فرمان دستي انجام می‌شود فاصله پرهای کوييل تبخير کننده در اطاقهای زير صفر کمتر از 12 ميليمتر و در اطاقهای بالاي صفر کمتر از 9 ميليمتر مجاز نمي باشد .

یادآوری 3 - در اطاقهای بالاي صفر جهت تنظيم رطوبت استفاده از دستگاه رطوبت زن توصيه می‌گردد .

5-2-5- شبکه لوله کشي - در طرح و اجرای شبکه لوله کشي ماده مبرد نکات زير مورد توجه قرار می‌گيرد :

5-1-6-2-5- جنس لوله‌ها بایستی چنان باشد که ماده مبرد باعث خورندگی آن نگردد .

5-2-6-2-5- بمنظور حداقل رساندن طول لوله کشي و مقدار ماده مبرد و افست فشار ، لوله کشي بایستی حتی المقدور کوتاه و مستقيم باشد .

5-3-6-2-5- لوله‌ها باید از صدمات الکتروني محافظت شوند .

5-4-6-2-5- ارتفاع نصب لوله‌ها از سطح زمين در محلهائی که رفت و آمد و ترافيك وجود دارد نبایستی از 2/5 متر کمتر باشد .

5-5-6-2-5- پيش بيني لازم جهت جلوگيري از انتقال ارتعاشات ماشين آلات به شبکه لوله کشي بعمل آيد .

5-6-2-5- لوله کشي بایستی بنحوی باشد که مانع بازدید و سرويس کمپرسورها و ماشين آلات ديگر نگردد .

5-7-6-2-5- در موقع نصب لوله‌ها ، داخل لوله‌ها بایستی از مواد خارجي تميز شده باشد .

5-8-6-2-5- جهت نگهداري لوله‌ها بایستی در فواصل مناسب از بست و آویز استفاده شود .

5-9-6-2-5- شير آلات بایستی در دسترنس باشند و در مورد سيسitem آمونياکي شير آلات مربوط به تبخير کننده حتی المقدور خارج از اطاق سرد قرار گيرد .

5-2-6-11- نصب شیرهای قطع وصل در محل اتصال ( ورود و خروج ) لوله‌ها به تجهیزات سردخانه نظیر کمپرسور ، کندانسور و غیره الزامی است و همچنین در مورد طولهای زیاد لوله کشی نصب شیرهای قطع وصل در فواصل معین توصیه می‌گردد تا در صورت نشت و لزوم تعمیر بتوان قسمت مورد نیاز را از سیستم جدا نمود .

5-2-6-12- قبل از شیرهای کنترل باید صافی که دسترسی با آن بدون پیاده کردن شیر کنترل امکان‌پذیر باشد نصب گردد .

5-2-6-13- لوله مکش کمپرسور بایستی عایقکاری گردد . خطوط گاز داغ نباید عایقکاری شوند مگر اینکه مسیر لوله کشی آنچنان باشد که احتمال سوزاندن افراد را در بر داشته باشد ، همچنین توصیه می‌گردد در مواردی که از گاز داغ برای برفک زدائی ( دیفراست ) استفاده می‌گردد لوله کشی مربوطه عایقکاری گردد .

5-2-6-14- لوله‌هایی که احتمال نفرق در روی آنها هست باید عایق رطوبتی نیز داشته باشند .

5-2-6-15- از بوجود آمدن پلهای حرارتی بین لوله و محیط خارج بایستی جلوگیری نموده بسته‌ها و آویزها نبایستی با لوله سرد تماس داشته باشند بلکه تماس آنها با لوله توسط عایق صورت گیرد .

5-2-6-16- حداقل فشار طرح شبکه لوله کشی مبرد باید بر اساس جدول زیر باشد .

نوع سردر	طرف فشار پائین	taraf فشار بالا	
آمنیاک ۲۱۲	۱۱	۲۱	
۲۲/۵۰۲	۲	۱۳	فریشن
۲۳/۵۰۲	۱۱	۲۱	فریشن
۵۰۰	۸	۱۲	فریشن

برای مبردهای غیر از جدول نوشته شده بالا باید از استانداردهای متداول مورد قبول استفاده گردد.

در هر حال شبکه لوله کشی در هر مورد بایستی بنوعی طرح ریزی شود که با حداقل استانداردهای متداول در کشورهایی که استانداردهای آنها مورد قبول موسسه استاندارد ایران است تطبیق کند.

### 5-3-5- تاسیسات و تجهیزات برقی

5-3-5-1- در صورتیکه سردخانه به شبکه عمومی برق متصل نبوده و خود نیرو تولید نماید قدرت تولید مولدهای برق آن بایستی بدین شرح باشد.

- دو دستگاه مولد برق هر یک 100 درصد بار دائم همزمان مورد نیاز با سه دستگاه مولد برق هر یک 50 درصد بار دائم همزمان مورد نیاز یا چهار دستگاه مولد برق هر یک چهل درصد بار دائم همزمان مورد نیاز.

5-3-5-2- در صورتیکه سردخانه نیروی برق مورد نیاز خود را از شبکه عمومی تامین نماید بایستی تاسیسات مربوطه به نحوی باشد که بتواند صد درصد بار دائم همزمان مورد نیاز از شبکه اخذ نماید و بعلاوه مولد برق یدکی با قدرت صد درصد بار دائم همزمان آماده کار داشته باشد.

یادآوری : منظور از قدرت مولد ، قدرت مولد در بار دائم و با توجه به شرایط اقلیمی محل ( ارتفاع درجه حرارت ) می باشد .

3-3-3- سطح مقطع کابلهای اصلی و فرعی شبکه برق بایستی با جریانی که از آنها عبور می نماید متناسب بوده ، ضمناً باید فاصله بین دو کابل حداقل برابر قطر کابل قطورتر باشد .

3-3-4- سطح مقطع کابلهای اصلی و فرعی شبکه برق بایستی با جریانی که از آنها عبور می نماید متناسب بود ، ضمناً باید فاصله بین دو کابل حداقل برابر قطر کابل قطورتر باشد .

3-3-5- کمسورها و بادزنها بایستی با وسائل خودکار در مقابل بیش از حداقل ده درصد کاهش یا افزایش ولتاژ حفظ شوند .

3-3-6- در اطاقهای سرد چراغهای روشنائی و کلیدهای قطع و وصل آن بایستی از نوع ضد رطوبت و مناسب برای شرایط کار اطاقهای مزبور باشد ، توصیه می گردد یک چراغ جهت نشان دادن روشن یا خاموش بودن چراغهای داخل اطاق سرد بیرون از اطاق و بالای درب نصب شود ، پیشنهاد می گردد چراغی بمنظور تامین حداقل دید بطور دائم در اطاق سرد روشن باشد .

3-3-7- در اطاقهای سرد پریز و فیوز نباید نصب گردد . ضمناً توصیه می شود حتی الامکان از بکار بردن جعبه تقسیم در داخل اطاقهای سرد اجتناب گردد ، در صورت اجبار بایستی از جعبه تقسیم از نوع ضد رطوبت استفاده شود .

3-3-8- برای هر یک از دستگاههای مصرف کننده برق در داخل اطاقهای سرد بایستی رشته کابل مستقل و بدون نوار چسب و حتی الامکان بطور یکسره از تابلوی مخصوص واقع در خارج و در مجاورت درب آن کشیده شود و روی تابلوی مزبور کلید قطع و وصل و فیوزهای مستقل برای هریک از مصرف کنندها نصب گردد .

5-3-9- کلیه تابلوهای سردهخانه و مسائل برقی بایستی بطريق مناسب اتصال زمین داشته باشند . بدین منظور لازم است شبکه اتصال زمین مناسب در نظر گرفته شود .

5-3-10- موتور بادزنها و سایر لوازم برقی که داخل اطاق سرد نصب می گردند بایستی از نوع ضد رطوبت و مناسب با شرایط اطاق باشند .

5-3-11- در خارج از محیطهای سردهخانه سیم کشی داخل لوله فولادی مخصوص و روی کار باشد .

کلیه کارهای برق از قبیل سیم کشی ، لوله کشی ، کابل کشی نصب وسایل روشنایی اطاقها و غیره می بایست نوعی عمل شود که با حداقل استانداردهای متداول کشورهایی که استاندارد آنها مورد قبول موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد تطبیق نماید .

## 6- ایمنی و پیشگیری از حریق

6-1- بطور کلی مواد مبرد از نقطه نظر ایمنی به سه گروه تقسیم شده‌اند .

6-1-1- گروه شامل مبردهای هالوژنه و انیدرید کربنیک می باشد ، غلظت طبیعی این گروه کمتر از 2 تا 4 درصد حجمی در هوا بوده که برای تنفس بی خطر می باشد ، مبردهای مربوط به این گروه قابل اشتعال نمی باشد .

6-1-2- گروه شامل مواد مبدی نظیر آمونیاک اتیلین کلراید اتیل کلراید انیدرید سولفور و همانند آن می باشد . این مواد معمولاً خورنده و سمی بوده و در غلظت بیش از 0/5 تا 1 درصد حجمی در هوا مضر و خطرناک بوده و در شرایطی در غلظت بین 5 تا 25 درصد قابل انفجار می باشد .

6-1-3- گروه شامل مبردهای از نوع هیدروکربور که قابل اشتعال می باشد مانند اتان پروپان - بوتان و غیره این مواد با غلظت بین 0/4 تا  $\frac{1}{2}$  درصد برای تنفس

بمدت دو ساعت مضر نمی‌باشد ، ولی چون قابلیت اشتعال این مواد خیلی زیاد است بایستی احتیاطهای لازم بعمل آید .

6-2-6-1- بمنظور ایمنی و کنترل حفاظتی در سرداخانه اقدامات زیر بایستی بعمل آید .

6-2-6-2- در سرداخانه حداقل دو دستگاه ، سلیندرهای هوای فشرده با حداقل ظرفیت هر یک سه ربع ساعت کار باید نصب گردد و همچنین ماسک و حفاظ چشم به تعداد مناسب که حداقل آن دو دستگاه باشد در محل ضروریست .

6-2-6-3- در هر سرداخانه وجود لباسهای حفاظتی شامل لباس گرم ، کلاه پشمی ، کفش ، دستکش و کلاه ایمنی به تعداد کارکنان اتاق‌های سرد ضروریست .

6-2-6-4- در هر سرداخانه نسبت به موقعیت و وسعت و نوع گاز مصرفی سرداخانه دستگاه خاموش کن دستی ( از نوع چادر خشک شیمیایی و یا انیدریدکربنیک ) به تعداد کافی با نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهیه و در محل‌های مناسب نصب و آماده باشد .

6-2-6-5- در هر سرداخانه رنگ لوله‌های گاز بایستی مشخص بوده و باسانی از سایر لوله‌ها متمایز باشد .

6-2-6-6- برای پیشگیری از وقوع نشت بایستی شبکه‌های گاز و همچنین کمپرسورها ( در مورد هر سه گروه I, II, III) در فاصله زمانهای معین و مناسب مورد بازدید قرار گیرد .

6-2-6-7- موتورخانه ، محل مخازن و محلهای مورد احتیاج دیگر جهت تخلیه گازهای قابل اشتعال بایستی از دستگاههای تهویه که در حین کار تولید جرقه نکنند ( موتور بسته ) استفاده گردد .

6-2-6-8- از زنگ زدگی سیستم مخصوصاً در مناطق و محلهای مرطوب بایستی جلوگیری شود .

8-2-6- کلیه فلکه‌های گردان و دستگاههای ، تسمه‌ها و پله‌ها و پاگرد طبقات بايستی دارای حفاظت باشد .

6-2-9- در داخل کلیه اطاقهای سرد شاسی اعلام خطر که در فضای تاریک بخوبی دیده شود آماده کار باشد تا هر گاه بعلی کارگر داخل سردهخانه احتیاج بكمک داشته باشد بتواند آژیر خطر را بصدای آورد ، در ضمن چراغ قرمزی نیز روی تابلو در محلی که معمولاً تحت مراقبت خدمه سردهخانه است روشن شود و شماره اطاقی که آژیر آن بصدای آمد است مشخص گردد لازم به یادآوریست که سیستم اعلام خطر بايستی بوسیله باطری کار نماید .

6-2-10- توصیه می‌شود با توجه به موقعیت محل و ساختمان ، سیستم برق گیر حفاظتی پیش‌بینی گردد .

6-2-11- نشت یاب آمونیاک در سردهخانه‌های آمونیاکی موجود باشد .

6-2-12- اطاق شارژ باطری مجزا از سایر اطاقهای سردهخانه بوده و دارای هواکش مناسب باشد .

6-2-13- روشنایی اضطراری جهت نشان دادن راهروهای خروجی ضروریست و این سیستم بايستی بصورت اتوماتیک بعد از قطع جریان برق یا باطری روشن گردد .

6-2-14- در سردهخانه‌ها جهت مبارزه با آتش غیر از وسایل پیش‌گیری مانند کپسولهای مخصوص سیستم لوله کشی آب باید تعییه گردد .

6-2-15- این سیستم لوله کشی باید مجهز به تعداد مناسب قرقره شیلنگ در قسمت راهرو سردهخانه ( محل بالای صفردرجه ) تعییه گردد بطوریکه بتوان از دو نقطه با آتش مبارزه نمود .

6-2-16- شیرهای آتش نشانی نصب شده در محل باید مطابق استاندارد آتش نشانی ناحیه باشد .

6-2-17- برای جلوگیری از بروز سوانح و حوادث بکارگیران سردهخانه بایستی آموزش کافی و لازم داده شود . در هر زمان بایستی حداقل دو نفر از کارگران که گواهی آموزش لازم از اداره آتش نشانی محل از نظر اطفاً حریق و استفاده از وسایل آتش نشانی و وسایل اخذ نموده‌اند در سردهخانه حضور داشته باشند .

6-2-18- در سردهخانه‌هایی که از انواع گازها ( مثلا از دود گوگرد بمنظور جلوگیری از رشد قارچ در انگور ) استفاده می‌نمایند پتوی گرم و محل استراحت بایستی پیش بینی گردد و همچنین شیرهای مخصوص شستشوی دهان و گوش و بینی و موادی مانند اسید بوریک و سایر وسایل بهداشتی در نظر گرفته شود .

6-2-19- حتی الامکان از کارکردن به تنهایی در هر اطاق سرد باید خودداری کرد و قبل از قفل کردن درب هر اطاق باید اطمینان حاصل کرد که شخصی در اطاق باقی نمانده است .

## 7- ایمنی

7-1- نصب : نصب دستگاه اتوماتیک قطع کننده فشار بالا برای محافظت در برابر ازدیاد فشار کندانسور ضروریست .

7-2- نصب دستگاه اتوماتیک کنترل فشار روغن برای جلوگیری از قطع روغن به قسمتهای متحرک کمپرسور و در نتیجه جلوگیری از خطرات احتمالی حریق اجباریست .

7-3- نصب دستگاه قطع کننده فشار بالا به سر سیلندر کمپرسور در محلی که سازنده تعیین کرده ضروریست و میبایستی قبل از شیر خروجی کمپرسور قرار گیرد .

7-4- در مسیر جریان آب کندانسور باید دستگاهی بنام (Flow Switch) نصب گردد تا چنانچه جریان آب قطع گردد کمپرسور بطور خودکار متوقف گردد .

5-7- استفاده از شیر اطمینان بر روی کندانسورها و منابع سیال مبرد اجباریست ، اگر شیر اطمینان برای مصرف آمونیاک و یا سیال‌های مبرد دیگر باشد لازم است شیر اطمینان مجهز به لوله تخلیه در فضای باز و در ارتفاع بالای ساختمان باشد .

6-7- در موقعی که از الکتریسیته برای آب کردن یخ دستگاههای تبخیر کننده استفاده می‌شود ، لازم است خاتمه یخ‌زدائی بوسیله ترموموستات که در محل صحیح بر روی کویل قرار گرفته با یک کلید حساس به فشار انجام شود در غیراینصورت خطر آب شدن لحیم لوله‌ها و رخنه گاز مبرد به فضای محل وجود دارد .

7-7- نصب دستگاه اتوماتیک ثبات درجه حرارت جهت اطاق‌های سرد ضروریست

## 8- بهداشت و نگهداری

8-1- توصیه می‌گردد یک حوضچه مورب بلافاصله پس از درب ورود اصلی سردخانه که باید با یک ماده ضد عفونی کننده از قبیل پرکلرین پر گردیده ساخته شود تا وسائط نقلیه مجبور به عبور از آن گردد .

8-2- در سردخانه‌های ترانزیتی و توزیعی حداقل هر ششماه یکبار و در سایر انواع سردخانه‌ها پس از هر بار تخلیه کامل هر اطاق ، اطاق مزبور باید ضد عفونی و شستشو گردد .

8-3- جزو وسایل و تجهیزات مورد لزوم جهت کنترل درجه حرارت عمق کالای نگهداری شده ترمومتر سوزنی ( سونه‌دار ) در سردخانه‌هایی که دارای تونل انجامد می‌باشد پیشنهاد می‌گردد .

8-4- روش چیدن محصولات در سردخانه بایستی با توجه به استانداردهای مربوطه که قبل از تصویب شده است بوده و رعایت آن اجباریست .

5-8- مدت نگهداری و ضوابط مربوط به روش‌های نگهداری مواد غذایی نیز بایستی منطبق با استانداردهای مربوطه باشد.

6-8- هر سرخانه بایستی دارای مسئول بهداشت فنی بوده که دارای تحصیلات و تخصص در رشته‌های مربوط به مواد غذایی ( صنایع غذایی - کشاورزی - تغذیه ) بوده و صلاحیت این فرد یا افراد برای احراز این سمت می‌باید مورد تائید وزارت بهداشت و بهزیستی ( اداره کل نظارت بر مواد خوارکی و آشامیدنی ) باشد .

7-8- در سرخانه‌ها کارکنانی که با مواد غذایی سردکار دارند باید دارای کارت گواهی سلامت ( کارت معاینه بهداشتی ) از اداره بهداشت محل باشند .

8-8- آب مصرفی سرخانه‌ها جهت شرب و شستشو باید عاری از آلودگی بوده و با توجه به نظریه مقامات بهداشت مواد غذایی سالم و قابل مصرف باشد .

8-9- فاضلاب و یا پس آب سرخانه‌ها باید در شرایط محفوظ و بهداشتی دفع گردد .

8-10- از ورود جریان فاضلاب سرخانه‌ها بدون انجام عمل تصفیه به رودخانه‌ها خودداری شود .

8-11- در صورتیکه برای دفع فاضلاب از چاه معمولی و یا آبکش استفاده می‌شود دقت لازم در امر جلوگیری از آلودگی چاه‌های آب مجاور انجام گیرد .

8-12- برای جلوگیری از تکثیر حشرات هر هفته بایستی مقداری نفت و یا لیندین ، وی الدرین کرئولین و یا سموم مشابه دیگر در فاضلاب ریخته شود .



---

با آرزوی موفقیت و سر بلندی

امیر حسین . خزایی